Módulos DRAM	
Descripción	Imagen
Daños derivados de un uso incorrecto: etiquetado dañado. (Etiquetas de código de barras desfiguradas o borrosas. Las esquinas están dobladas o la etiqueta está rota).	
no hay pegatina de garantía de ADATA	
Etiqueta girada	
Falta un condensador	

Componente roto	
Componente quitado.	
Borde de la placa pelado	
Daños en la placa de circuito impreso (PCB).	 
Erosión del conector por humedad o exposición a la intemperie fuera de los límites de las especificaciones del	 

producto.	
Exposición del conector.	
Conector quemado (a veces acompañado por sobrecalentamiento de la PCB).	
Rayas profundas en el conecto	
Conector rayado / desgastado	

Tarjeta de memoria	
Descripción	Imagen
Producto falsificado: métodos de marcación distintos a los de ADATA.	

Producto falsificado: métodos de grabado por láser distintos a los de ADATA.	
Daños derivados de un uso incorrecto: doblado o roto.	
Daños derivados de un uso incorrecto: desconchado.	
Daños derivados de un uso incorrecto: abrasión severa de la carcasa, exposición de los componentes.	
Daños derivados de un uso incorrecto: abrasión / oxidación del conector.	
Daños derivados de un uso incorrecto: se ha perdido el interruptor de bloqueo de escritura.	

Daños derivados de un uso incorrecto: daños en la valla conductora / de plomo.	
Elementos no comerciales: elementos etiquetados como "Muestra (Sample)".	

HDD Externo	
Descripción	Imagen
Daños derivados de un uso incorrecto: daños a la apariencia del producto, incluyendo pero no limitándose a los daños que pueden no afectar a la funcionalidad esencial del producto.	

Daños derivados de un uso incorrecto: daños derivados de la eliminación, abrasión o contacto con las etiquetas, o daños en las etiquetas derivados del uso normal del producto.	

Unidad Solid State	
Descripción	Imagen
Pegatinas de frágil dañadas (Pegatinas de frágil de los agujeros de los tornillos dañadas, torcidas o rotas)	

Depresión de la apariencia (Depresión anormal de la carcasa del SSD)	
Piezas del SSD intercambiadas (Caída anormal de partes del producto mSATA)	

Conector con anomalías (Rotura del conector / rotura por inclinación anormal de los contactos)	